

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 3

г. Похвистнево

«24» февраля 2026г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия имени Заслуженного учителя Российской Федерации Сергея Васильевича Байменова города Похвистнево городского округа Похвистнево Самарской области

1.2. Адрес объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги):

446450 Самарская область, г. Похвистнево, ул. Революционная, д. 139

Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг): начальное, основное и среднее общее образование

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 1 этажей, 86,3 кв. м.
- часть здания _____ этажей (или помещение на _____ этаже), _____ кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 10214 кв. м

1.4. Год постройки: 1982

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2026г.; капитального – нет

1.6. Название организации, которая предоставляет услугу населению (полное наименование – согласно Уставу, сокращённое наименование): государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области гимназия имени Заслуженного учителя Российской Федерации Сергея Васильевича Байменова города Похвистнево городского округа Похвистнево Самарской области

Краткое наименование: ГБОУ гимназия им. С.В. Байменова города Похвистнево

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 446450, Самарская область, г. Похвистнево, ул. Революционная, д. 139

Адрес места нахождения организации: 446450, Самарская область, г. Похвистнево, ул. Революционная, д. 139

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности образование

2.2. Виды оказываемых услуг: начальное, основное и среднее общее образование

2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте, дневная, на дому, дистанционно

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, от 6,5 до 18 лет

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: подвоз детей осуществляется школьным автобусом по маршрутам:

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

гимназия – п. Вязовка – гимназия; гимназия – п. Вязовка – с. Малое Ибряйкино – гимназия; гимназия – с. Старопохвистнево – п. Красные Пески – гимназия;

гимназия – Школа искусств - п. Вязовка – гимназия; гимназия – п. Венера – гимназия; гимназия – п. Венера – с. Малое Ибряйкино – гимназия; гимназия – с. Малое Ибряйкино – гимназия; гимназия – ул. Строителей – гимназия; гимназия – ул. Строителей – п. Вязовка – Школа Искусств – гимназия.

Адаптированного пассажирского транспорта **нет**.

(наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту)

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта **260 м** остановка «Площадь»
- 3.2.2. время движения (пешком) **4 – 8 мин.**
- 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да,нет): **да**
- 3.2.4. Перекрестки: **регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером да**
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет.*
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: **есть, нет** (описать) **перепады с уклонами в местах пересечения с проезжей частью, другим тротуаром и при входе на территорию объекта**
Их обустройство для инвалидов на коляске: **да, нет.**

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
Все категории инвалидов и МГН	ВНД
В том числе инвалиды:	
передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
с нарушениями зрения	ДУ
с нарушениями слуха	ДУ
с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: А, Б, ДУ, ВНД.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О, С, Г)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, С, Г)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, С, Г)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, С, Г)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (О, Г)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (К, С, О, Г)

* - Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г,

У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов): ДУ- доступно условно, ВНД – временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

в связи с несоответствием состояния основных структурно-функциональных зон объекта требованиям СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для малогабаритных групп населения» объект признать временно недоступным для всех категорий инвалидов

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	технические решения невозможны
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается
8	Все зоны и участки	технические решения невозможны

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: _____

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _____

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, **не требуется** (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование на Комиссии

_____ (наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) _____

4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. Другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация размещена (обновлена)

- на сайте образовательной организации;
- в государственной информационной системе Самарской области «Геоинформационная система «Доступная среда»

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | | |
|--|----------|----|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на _____ | л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на _____ | л. |
| 3. Путей движения в здании | на _____ | л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на _____ | л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на _____ | л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на _____ | л. |


Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ л.

Позэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Председатель комиссии:


Директор



А.А. Бочарова


Члены комиссии:

Специалист по охране труда



С.П. Долгова


Завхоз



О.Н. Романенко

В том числе:

представитель областной общественной организации Самарской области организации

Общества слепых, Филиала Похвистневского МОВОС  Т.Н.Калязина

ПРИЛОЖЕНИЯ 1

к Акту обследования и паспорту доступности ОСИ № 1 от «24» февраля 2026г.

1. Результаты обследования территории, прилегающей к зданию (участка).

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения		Работы по адаптации объектов	
		есть /нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть				К, О, С, Г		
1.2	Путь (пути) движения на территории	нет				О, Г		
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	нет						

Заключение по структурно-функциональной зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию	<i>ДЧ-И (К, О, С, Г)</i>			Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Территория, прилегающая к зданию, соответствует не всем группам инвалидов

2. Результаты обследования входа (входов) в здание.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения		Работы по адаптации объектов	
		есть /нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет						
2.2	Пандус	нет				О, Г		

	(наружный)							
2.3	Входная площадка (перед дверью)	нет				О, С, Г	Создать	Текущий ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть				О, С, Г		
2.5	Тамбур	нет				О, Г		
	Общие требования к зоне							

Заключение по структурно-функциональной зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	<i>ДЧ-И (О, С, Г)</i>			Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: **Вход в здание не доступен всем группам инвалидов, требуется текущий ремонт**

3. Результаты обследования пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения		Работы по адаптации объектов	
		есть /нет	№ на плане	№ № фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	нет				О, Г		
3.2	Лестница (внутри здания)	нет				О, Г		
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	нет				О, Г		

3.6	Пути эвакуации (в том числе зоны безопасности)	есть				О, Г		
	Общие требования к зоне							

Заключение по структурно-функциональной зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	<i>ДЧ-И (О, С, Г)</i>			Технические решения невозможны

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: пути движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) доступны не всем категориям инвалидов, технические решения невозможны

4. Результаты обследования зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант 1 - зона обслуживания инвалидов

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения		Работы по адаптации объектов	
		есть /нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет				О, Г		
4.2	Зальная форма обслуживания	нет				О, Г		
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						

Общие требования к зоне							
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Заключение по структурно-функциональной зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<i>ДЧ (О, Г)</i>			Технические решения невозможны

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: зоны целевого назначения здания доступны не всем категориям инвалидов. Технические решения невозможны

5. Результаты обследования санитарно-гигиенических помещений

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения		Работы по адаптации объектов	
		есть /нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	нет						
5.2	Душевая/ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	Общие требования к зоне							

Заключение по структурно-функциональной зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД			Технические решения невозможны

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно **указывается один

из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: **санитарно-гигиенические помещения недоступны, технические решения невозможны**

6. Результаты обследования системы информации на объекте

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения		Работы по адаптации объектов	
		есть /нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет						
6.2	Акустические средства	нет						
6.3	Тактильные средства	нет						
	Общие требования к зоне							

Заключение по структурно-функциональной зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	<i>ДЧ (О, Г)</i>			Не нуждается

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: **системы информации на объекте в установке не нуждаются, так как доступны не всем категориям инвалидов.**