



УТВЕРЖДАЮ:  
Директор ГБОУ гимназии  
им. С.В. Байменова города Похвистнево  
А.А. Бочарова  
« 24 » февраля 2026 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**  
**объекта социальной инфраструктуры**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**  
**№**

г. Похвистнево

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта: Структурное подразделение «Детский сад Сказка» государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области гимназии имени Заслуженного учителя Российской Федерации Сергея Васильевича Байменова города Похвистнево городского округа Похвистнево Самарской области

1.2. Адрес объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги):

446454 Самарская область, г. Похвистнево, ул. Революционная, д. 109

Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг): дошкольное образование,

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1913,2 кв. м.
- часть здания 1 этажей (или помещение на \_\_\_\_\_ этаже), 1548,65 кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 8 161 кв. м

1.4. Год постройки: 1946г.,

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего \_\_\_\_\_, капитального ремонта 2010г.

1.6. Название организации, которая предоставляет услугу населению (полное наименование – согласно Уставу, сокращённое наименование): структурное подразделение центр детское творчества «Пируэт» государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области гимназии имени Заслуженного учителя Российской Федерации Сергея Васильевича Байменова города Похвистнево городского округа Похвистнево Самарской области

Краткое наименование: СП ЦДТ «Пируэт» ГБОУ гимназии им. С.В.Байменова города Похвистнево

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 446450, Самарская область, г. Похвистнево, ул. Революционная, д. 139

Адрес места нахождения организации: 446454, Самарская область, г. Похвистнево, ул. Революционная, д. 109

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

2.1 Сферы деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура,) образование

2.2 Виды оказания услуг : Образовательные

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) автобусы, маршруты: Автостанция-ГПТУ-Строителей-Вязовка, Венера-Вязовка, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту : отсутствует

#### 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: Автобусом до остановки «Детская поликлиника» по ул. Революционная.

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 250 м

3.2.2. Время движения (пешком) 2 мин.

3.2.3. Присутствует выделенный от проезжей части пешеходный путь. Часть пути выполнена асфальтовым покрытием, требующим замены, а часть пути покрыта утрамбованным грунтом.

3.2.4. Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;* нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;* нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: *есть,* нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да,* нет

#### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	-
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «ДП-В», «ДП-И», «ДЧ-В», «ДЧ-И», «ДУ», «ВНД»

#### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К,О)		
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К,О)		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (К,О)		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К,О)		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (К,О)		
6	Система информации и связи (на	ВНД		

	всех зонах)			
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД		

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

#### 4. Управленческое решение (проект)

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	имеется
2	Вход (входы) в здание	имеется
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	имеется
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	имеется
5	Санитарно-гигиенические помещения	имеется
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	имеется
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	имеется
8.	Все зоны и участки	

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

##### 4.2. Период проведения работ: 2023г. .

##### 4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступность объекта для частичной избирательной категории

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

##### 4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование на Комиссии \_\_\_\_\_

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов

4.4.6. Другое \_\_\_\_\_;

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация размещена (обновлена)

- на сайте образовательной организации;

- в государственной информационной системе Самарской области «Геоинформационная система «Доступная среда»

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- |  |             |
|--|-------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на _____ л. |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на _____ л. |
| 3. Путей движения в здании                 | на _____ л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на _____ л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на _____ л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на _____ л. |

Результаты фотофиксации на объекте \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) \_\_\_\_\_

## ПРИЛОЖЕНИЯ 1

к Акту обследования и паспорту доступности ОСИ № \_ от «24» февраля 2026г.

### 1. Результаты обследования территории, прилегающей к зданию (участка).

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения		Работы по адаптации объектов	
		есть /нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			Нарушений нет	-	-	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			Нарушение нет			
1.3	Лестница (наружная)	есть						
1.4	Пандус (наружный)	есть						
1.5	Автостоянка и парковка	нет						
	Общие требования к зоне							

### Заключение по структурно-функциональной зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию	К,О,С,Г,У			

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно \*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Территории, прилегающей к зданию требует капитального ремонта, индивидуальное решение с ТСР.

### 2. Результаты обследования входа (входов) в здание.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения		Работы по адаптации объектов	
		есть /нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть						
2.2	Пандус (наружный)	есть						
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть						
2.4	Дверь (входная)	есть						
2.5	Тамбур	есть				К,О,С,Г, У		
	Общие требования к зоне							

**Заключение по структурно-функциональной зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	К,О,С,Г,У			

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно \*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Вход в здание соответствует всем группам инвалидов, только 1-ый этаж, 2-ый этаж технических решений невозможен.

**3. Результаты обследования пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения		Работы по адаптации объектов	
		есть /нет	№ на пла	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категор	Содержание	Виды ра

			не			ня)		бот
1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть				К, О, С, Г, У		
2	Лестница (внутри здания)	есть						
3	Пандус (внутри здания)	нет						
4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
5	Дверь	есть				К, С, О		
6	Пути эвакуации (в том числе зоны безопасности)	есть				К, О, С, Г, У		
	Общие требования к зоне							

**Вывод по структурно-функциональной зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	К, О, С, Г, У			

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно \*\*указывается один из вариантов: не требуется; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения не применимы – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Соответствует характеристике основных функционально-планировочных элементов (параметры доступности).

4. Результаты обследования зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант 1 - зона обслуживания инвалидов

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Кабинетная форма обслуживания	есть				К, О, С, Г, У		
2	Заловая форма обслуживания	есть			Не соответствует характеристике основных функционально-планировочных элементов (параметры доступности)	К, О, С, Г, У	Необходим капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР	
3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

Заключение по структурно-функциональной зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения)	К,О,С,Г,У			



объекта)

указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно \*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения альтернативны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Не соответствует характеристике основных функционально-планировочных элементов (параметры доступности). Необходим капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР.

### 5. Результаты обследования санитарно-гигиенических помещений

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения		Работы по адаптации объектов	
	есть /нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Туалетная комната	есть						
Душевая/ванна в комнате	нет						
Бытовая комната (гардеробная)	есть						
ОБЩИЕ требования к зоне							

включенные по структурно-функциональной зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	К,О,С,Г,У			Не соответствует характеристике основных функционально-планировочных элементов (параметры доступности) Необходим капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР

указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно \*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения альтернативны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Не соответствует характеристике основных функционально-планировочных элементов (параметры доступности). Необходим капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР.

Результаты обследования системы информации на объекте

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения		Работы по адаптации объектов	
		есть /нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
8.1	Визуальные средства	есть						
8.2	Акустические средства	есть						
8.3	Тактильные средства	есть						
	Общие требования к							

Выводы по структурно-функциональной зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	К,О,С,Г,У			

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно \*\*указывается один из вариантов: не требуется; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Не соответствует характеристике основных функционально-планировочных элементов (параметры доступности). Необходим капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР.

Председатель комиссии:

Директор ГБОУ гимназии


им. С.В. Байменова города Похвистнево



Бочарова А.А.

Члены комиссии:


Специалист по охране труда



Долгова С.П.

Старший методист


СП ЦДТ «Пируэт»



Павлова Г.Н.

Завхоз

СП ЦДТ «Пируэт»



Усачева Т.Н.

В том числе:

представитель областной общественной

организации Самарской области организации

Общества слепых, Филиала Похвистневского МОБОС



Каляжина Т.Н.