



УТВЕРЖДАЮ:
Директор ГБОУ гимназии
им. С.В. Байменова города Похвистнево
А.А. Бочарова
« 24 » февраля 2026 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 2

г. Похвистнево

« 24 » февраля 2026г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Структурное подразделение «Детский сад Сказка» государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области гимназии имени Заслуженного учителя Российской Федерации Сергея Васильевича Байменова города Похвистнево городского округа Похвистнево Самарской области

1.2. Адрес объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги):

446450 Самарская область, г. Похвистнево, ул. Гагарина, д. 20

Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг): дошкольное образование, присмотр и уход за детьми

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1914,1 кв. м.
- часть здания _____ этажей (или помещение на _____ этаже), _____ кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 8355 кв. м

1.4. Год постройки: 1980

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _____, капитального 2026-2028 г.г.

1.6. Название организации, которая предоставляет услугу населению (полное наименование – согласно Уставу, сокращённое наименование): структурное подразделение «Детский сад Сказка» государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области гимназии имени Заслуженного учителя Российской Федерации Сергея Васильевича Байменова города Похвистнево городского округа Похвистнево Самарской области

Краткое наименование: СП «Детский сад Сказка» ГБОУ гимназии им. С.В.Байменова города Похвистнево

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 446450, Самарская область, г. Похвистнево, ул. Революционная, д. 139

Адрес места нахождения организации: 446450, Самарская область, г. Похвистнево, ул. Гагарина, д. 20

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: дошкольное образовательное учреждение

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) **автобусы, маршруты: Автостанция-ГПТУ-Строителей-Вязовка, Автостанция-пос. Октябрьский, Венера-Вязовка**, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту : **отсутствует**

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: **400 м**

3.2.2. Время движения (пешком) **7 мин.**

3.2.3. Присутствует выделенный от проезжей части пешеходный путь. Часть пути выполнена асфальтовым покрытием, требующим замены, а часть пути покрыта утрамбованным грунтом.

3.2.4. Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6. Перепады высоты на пути: *есть, нет*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «ДП-В», «ДП-И», «ДЧ-В», «ДЧ-И», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К,О)		
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К,О)		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (К,О)		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К,О)		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (К,О)		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД		
7	Пути движения к объекту (от остановки)	ВНД		

	транспорта)			
--	-------------	--	--	--

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение
8.	Все зоны и участки	индивидуальное решение

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2026-2028г.г. в рамках капитального ремонта.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступность объекта для частичной избирательной категории Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами *(в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)*

4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов

4.4.6. Другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация размещена (обновлена)

- на сайте образовательной организации;
- в государственной информационной системе Самарской области «Геоинформационная система «Доступная среда»

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | | |
|--|----------|----|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на _____ | л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на _____ | л. |
| 3. Путей движения в здании | на _____ | л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на _____ | л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на _____ | л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на _____ | л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

ПРИЛОЖЕНИЯ 1

к Акту обследования и паспорту доступности ОСИ № 2 от «24» февраля 2026г.

1. Результаты обследования территории, прилегающей к зданию (участка).

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения		Работы по адаптации объектов	
		есть /нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			Нарушений нет	-	-	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			Требуется капитальный ремонт территории учреждения: все дорожки разрушены		капитальный ремонт территории	
1.3	Лестница (наружная)	есть						
1.4	Пандус (наружный)	есть						
1.5	Автостоянка и парковка	нет						
	Общие требования к зоне							

Заключение по структурно-функциональной зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию	ВНД			Не соответствует характеристике параметров доступности структурно-функциональной зоны Необходим капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Территории, прилегающей к зданию требует капитального ремонта, индивидуальное решение с ТСР.

2. Результаты обследования входа (входов) в здание.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения		Работы по адаптации объектов	
		есть /нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть						
2.2	Пандус (наружный)	есть						
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть						
2.4	Дверь (входная)	есть			Отсутствует доводчик на двери		Установка доводчика на двери	
2.5	Тамбур	есть			Размеры не соответствуют требованиям	К, О	Индивидуальное решение	
	Общие требования к зоне							

Заключение по структурно-функциональной зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	Технические решения невозможны			Не соответствует характеристике параметров доступности структурно-функциональной зоны. Необходим капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Вход в здание не соответствует всем группам инвалидов, технические решения невозможны.

**3. Результаты обследования пути (путей) движения внутри здания
(в т.ч. путей эвакуации)**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения		Работы по адаптации объектов	
		есть /нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть			Не соответствует характеристике основных функционально-планировочных элементов (параметры доступности)	К, О, С, Г, У	Необходим капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР	
3.2	Лестница (внутри здания)	есть						
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть			Отсутствуют специальные крепления и специальные двери	К, С, О	Установка специальных креплений и специальных дверей	
3.6	Пути эвакуации (в том числе зоны безопасности)	есть			Отсутствуют противопожарные самозакрывающиеся двери	К, О, С, Г, У	Необходим капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР	
	Общие требования к зоне				Не соответствует характеристике основных функционально-планировочных элементов		Необходим капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР	

Заключение по структурно-функциональной зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ВНД			Не соответствует характеристике основных функционально-планировочных элементов (параметры доступности) Необходим капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: **Не соответствует характеристике основных функционально-планировочных элементов (параметры доступности). Необходим капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСП.**

4. Результаты обследования зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант 1 - зона обслуживания инвалидов

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения		Работы по адаптации объектов	
		есть /нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть			Не соответствует ширина проходов	К, О, С, Г, У	Необходим капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСП	
4.2	Зальная форма обслуживания	есть			Не соответствует характеристике основных функционально-планировочных элементов	К, О, С, Г, У	Необходим капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСП	

					(параметры доступности)			
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

Заключение по структурно-функциональной зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД			Необходим капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Не соответствует характеристике основных функционально-планировочных элементов (параметры доступности). Необходим капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР.

5. Результаты обследования санитарно-гигиенических помещений

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения		Работы по адаптации объектов	
		есть /нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			Не соответствует характеристике		Необходим капитальный ремонт,	

					ке основных функционально-планировочных элементов (параметры доступности)	К, О, С, Г, У	индивидуальное решение с ТСР	
5.2	Душевая/ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не соответствует характеристике основных функционально-планировочных элементов (параметры доступности)	К, О, С, Г, У	Необходим капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР	

Заключение по структурно-функциональной зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД			Не соответствует характеристике основных функционально-планировочных элементов (параметры доступности) Необходим капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Не соответствует характеристике основных функционально-планировочных элементов (параметры доступности). Необходим капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР.

6. Результаты обследования системы информации на объекте

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения		Работы по адаптации объектов	
		есть	№	№	Содержание	Значимо	Содержание	Ви

		/нет	на пла не	фот о		для инвал ида (катег ория)		ды ра бот
6.1	Визуальные средства	нет			Не соответствует наименованию и характеристике основных функционально-планировочных элементов (параметры доступности)		индивидуальное решение с ТСР	
6.2	Акустические средства	нет			Не соответствует наименованию и характеристике основных функционально-планировочных элементов (параметры доступности)		индивидуальное решение с ТСР	
6.3	Тактильные средства	нет			Не соответствует наименованию и характеристике основных функционально-планировочных элементов (параметры доступности)		индивидуальное решение с ТСР	
	ОБЩИЕ требования к зоне							

Заключение по структурно-функциональной зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД			Не соответствует наименованию и характеристике основных функционально-планировочных элементов (параметры доступности), индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Не соответствует характеристике основных функционально-планировочных элементов (параметры доступности). Необходим капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР.

Председатель комиссии:

Директор ГБОУ гимназии
им. С.В. Байменова города Похвистнево А.А. Бочарова Бочарова А.А.

Члены комиссии:

Специалист по охране труда С.П. Долгова Долгова С.П.

Методист

СП «Детский сад Сказка» С.М. Егорова Егорова С.М.

Завхоз

СП «Детский сад Сказка» Т.А. Назарова Назарова Т.А.

В том числе:

представитель областной общественной
организации Самарской области организации

Общества слепых, Филиала Похвистневского МО ВОС Т.Н. Калядина Калядина Т.Н.