

Утверждаю:  
Директор  
ГБОУ гимназии им. С.В. Байменова  
города Похвистнево  
Г.И.Павлова /  
Ф.И.О.  
подпись \_\_\_\_\_  
14 декабря 2020 г.

## АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

### 1. Общие сведения об объекте

- 1.1 Наименование (вид) объекта \_\_\_\_\_
- 1.2 Адрес объекта 446450, Самарская область, г. Похвистнево, ул. Васильева, д.3
- 1.3 Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажей, 1902,8 кв.м.
  - часть здания 1 этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), 1007 кв.м.
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 4829 кв.м.
- 1.4 Год постройки здания 1982год, последнего капитального ремонта 2014 год
- 1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2016г, капитального нет
- Сведения об организации, расположенной на объекте**
- 1.6 Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Структурное подразделение «Детский сад Ла» государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области гимназии имени Заслуженного учителя Российской Федерации Сергея Васильевича Байменова города Похвистнево городского округа Похвистнево Самарской области СП «Детский сад Лад» ГБОУ гимназия им. С.В. Байменова города Похвистнево
- 1.7 Юридический адрес организации (учреждения) 446450, Самарская область, г. Похвистнево, ул. Революционная, 139
- Фактический адрес: 446450, Самарская обл., г. Похвистнево, ул. Васильева, д.3
- 1.8 Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9 Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10 Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)  
Муниципальная
- 1.11 Вышестоящая организация (наименование) Северо-Восточное управление  
Министерство образования и науки Самарской области
- 1.12 Адрес вышестоящей организации, другие координаты 446450, Самарская область, г. Похвистнево, ул. Андрея Васильева, 7

### 2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности:  
Дошкольное образовательное учреждение.
- 2.2 Виды оказываемых услуг Образовательные

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) На объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту : (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) Дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.*

Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата;

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 275 человек

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) ДА

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобусы Автостанция- ГБТУ- Строителей – Вязовка, Автостанция – п. Октябрьский, Венера-Вязовка

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту отсутствует.

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м.

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), Да, асфальтированный тротуар с переходом на непроезжую пешеходную зону.

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;* нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;* нет Нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* имеется при входе на территорию детского сада асфальтированный пандус.

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* (нет).

#### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ВНД
5.	с нарушениями слуха	ВНД
6.	С нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 3.4 Организация доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О, У)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ- И (К, О, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (К, О, У)

4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К, О, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (К, О, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД

\*\* Указывается: **ДП-В** – доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** – доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ**- доступно условно, **ВНД** – временно недоступно.

### 3.5 ИТОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

## 4. Управленческое решение (проект)

### 4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	не нуждается
2	Вход (входы) в здание	не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	технические решения невозможны
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение
8	<b>Все зоны и участки</b>	индивидуальное решение

\* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается, ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

### 4.2 Период проведения работ 2021- 2025 г.

в рамках исполнения Постановления Правительства РФ от 01.12.2015г.№297 «Об утверждении государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011-2025гг., Адресная программа адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории РФ.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступность объекта для частичной избирательной категории

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4 Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование \_\_\_\_\_

4.4.1. Согласование на Комиссии

\_\_\_\_\_ (наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов

4.4.6. Другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация размещена (обновлена)

-на сайте образовательной организации;

-в государственной информационной системе Самарской области «Геоинформационная система «Доступная среда».

## 5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- |  |             |
|--|-------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на _____ л. |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на _____ л. |
| 3. Путей движения в здании                 | на _____ л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на _____ л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на _____ л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на _____ л. |

Результаты фотофиксации на объекте \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) \_\_\_\_\_

Председатель комиссии:

Руководитель СП «Детский сад Лад» \_\_\_\_\_ И.С. Панкова  
(Подпись)

Члены комиссии:

Завхоз \_\_\_\_\_ Ф.А. Репкина  
(Подпись)

Воспитатель \_\_\_\_\_ Е.П. Антосенко  
(Подпись)

В том числе:

Председатель ОО Похвистневская

ГОО СОО ВОИ \_\_\_\_\_ Блинова А.А.

(Подпись)



## ПРИЛОЖЕНИЕ

### I. Результаты обследования: 1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

№ п/п	наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	содержание	значимо для инвалида	содержание	виды работ
	Вход (входы) на территорию	есть			нарушений нет			
	Путь (пути) движения на территории	есть			нарушений нет			
	Лестница (наружная)	есть			нарушений нет			
	Пандус (наружный)	есть			нарушений нет			
	Автостоянка и парковка	нет			-----			
	Общие требования к зоне							

### 2. Заключение по структурно-функциональной зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)
		№ на фото	№ на плане	
Территории, прилегающей к зданию	ДЧ-И (К, О, У)			не нуждается

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: ход в здание не соответствует всем группам инвалидов, технические решения невозможны.

### 3. Результаты обследования пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

№ п/п	Наименование функционально-	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов
-------	-----------------------------	------------------	----------------------------------	------------------------------

	планировочного элемента	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть			Не соответствует характеристике основных функционально-планировочных элементов (параметры доступности)	К,О,С, Г,У	индивидуальное решение с ТСР	
3.2	Лестница (внутри здания)	есть						
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть			Отсутствуют специальные крепления и специальные двери	К,С,О	установка специальных креплений и специальных дверей	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Имеются пороги	К,С,О, У,Г	индивидуальное решение с ТСР	
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не соответствует характеристике основных функционально-планировочных элементов		индивидуальное решение с ТСР	

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания(в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И	(О, К, У)		Не соответствует характеристике основных функционально-планировочных



				элементов, необходимо индивидуальное решение ТСП
--	--	--	--	--

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Не соответствует характеристике основных функционально-планировочных элементов, необходимо индивидуальное решение ТСП.

#### 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть			не соответствует ширина проходов, имеются пороги в дверных проемах	(К,О,У, С,Г)	индивидуальное решение с ТСП	
4.2	Зальная форма обслуживания	есть			Не соответствует характеристике основных функционально-планировочных элементов (параметры доступности)	(К,О,У, С,Г)	индивидуальное решение с ТСП	
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						

ОБЩИЕ требования к зоне							
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

**Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД			индивидуальное решение с ТСП

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Не соответствует характеристике основных функционально-планировочных элементов (параметры доступности). Необходим капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСП.

**5. Санитарно-гигиенических помещений**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть						
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						



	ОБЩИЕ требования к зоне			Не соответствует характеристике основных функционально-планировочных элементов (параметры доступности)	К, О, С, Г, У		индивидуальное решение с ТСП
--	-------------------------	--	--	--	---------------	--	------------------------------

### Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД			Не соответствует характеристике основных функционально-планировочных элементов (параметры доступности). Необходим капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСП

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Не соответствует характеристике основных функционально-планировочных элементов (параметры доступности). Необходим капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСП.

### 6. Системы информации на объекте

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			Не соответствует наименованию и характеристике основных функционально-планировочных элементов		Индивидуальное решение с ТСП	

					(параметры доступности)			
6.2	Акустические средства	нет			Не соответствует наименованию и характеристике основных функционально-планировочных элементов (параметры доступности)			Индивидуальное решение с ТСП
6.3	Тактильные средства	нет			Не соответствует наименованию и характеристике основных функционально-планировочных элементов (параметры доступности)			Индивидуальное решение с ТСП
	ОБЩИЕ требования к зоне							

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД			Не соответствует наименованию и характеристике основных функционально-планировочных элементов (параметры доступности), индивидуальное решение с ТСП

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Не соответствует характеристике основных функционально-планировочных элементов (параметры доступности). Необходим капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСП.

