



Утверждаю:
Директор ГБОУ гимназии
им. С.В.Байменова г. Похвистнево
Г.И.Павлова
Приказ № 12/1-од
от « 15 » января 2021 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры №2

1. Общие сведения об объекте

- 1.1 Наименование (вид) объекта структурное подразделение «Детский сад Сказка» государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии имени Сергея Васильевича Байменова города Похвистнево Самарской области
- 1.2 Адрес объекта: 446450 Самарская область, г.Похвистнево, ул. Гагарина, д.20
- 1.3 Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1914,1 кв.м.
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 8643 кв.м.
- 1.4 Год постройки здания 1980г., последнего капитального ремонта не проводился
- 1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – ежегодно в летний период, капитального- нет

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6 Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) структурное подразделение «Детский сад Сказка» государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области гимназии имени Заслуженного учителя Российской Федерации Сергея Васильевича Байменова города Похвистнево городского округа Похвистнево Самарской области
Краткое наименование: СП «Детский сад Сказка» ГБОУ гимназии им. С.В.Байменова города Похвистнево
- 1.7 Юридический адрес организации (учреждения): 446450, Российская Федерация, Самарская область, г. Похвистнево, ул. Революционная, д.139
- 1.8 Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9 Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10 Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11 Вышестоящая организация (наименование) Северо-Восточное управление Министерства образования и науки Самарской области
- 1.12 Адрес вышестоящей организации, другие координаты 446450, Самарская область, г.Похвистнево, ул. А. Васильева, д.7

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

образование

2.2 Виды оказываемых услуг Образовательные услуги по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования.
Присмотр и уход за детьми дошкольного возраста.

2.3 Форма оказания услуг: **на объекте**;

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: **дети**

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.**

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 250 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида – **да**.

1. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

автобусы, маршруты: Автостанция-ГПТУ–Строителей– Вязовка, Автостанция - пос.Октябрьский, Венера – Вязовка.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта **400 м**

3.2.2 Время движения (пешком) **7 мин.**

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - **да**

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;* **нет**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;* **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть,* **нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да,* **нет**

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДП-И (О,Г,У,К)
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ВНД
6.	С нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Организация доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (К,О,У) ДЧ-И (С,Г)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (К,О,С,У) ДЧ-И (Г)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (У) ДЧ-И (К,О,С,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (К,О, У) ДЧ-И (С,Г)

5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (К,О,У) ДЧ-И (С,Г)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (К,О,У) ВНД (С,Г)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В

** Указывается: **ДП-В** – доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** – доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ**- доступно условно, **ВНД** – временно недоступно.

3.5 ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры:

Данный объект доступен для инвалидов, передвигающихся на коляске, инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушением умственного развития в СП «Детский сад Сказка» ГБОУ гимназии им.С.В.Байменова.

Требуется установка оборудования для инвалидов с нарушением зрения, слуха. Необходим капитальный ремонт здания с последующей реконструкцией.

4. Управленческое решение

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСР
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСР
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается, ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2 Период проведения работ – до 2030года

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **объект доступен полностью всем.**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

удовлетворительно

4.4 Для принятия решения **требуется**, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

Согласование с представителем общественной организации инвалидов.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

нет

4.5 Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата _____

размещена


(*наименование сайта, портала*)

5. Особые отметки


Паспорт сформирован на основании:


1. Анкеты (информации об объекте социальной инфраструктуры) к Паспорту доступности от «14» декабря 2020 г.
2. Акта обследования объекта социальной инфраструктуры к Паспорту доступности ОСИ: № акта 2 от «14» декабря 2020г.
3. Решения Комиссии от «14» декабря 2020г.

Председатель комиссии:


Руководитель СП «Детский сад Сказка»  Егорова С.М.
(Подпись)

Члены комиссии:

Завхоз  Сорокина О.А.
(Подпись)

Методист  Федорова О.Н.
(Подпись)

В том числе:

Председатель ОО Похвистневская
ГОО СОО ВОИ  Блинова А.А.
(Подпись)



5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте социальной инфраструктуры) к Паспорту доступности от «14» декабря 2020 г.
2. Акта обследования объекта социальной инфраструктуры к Паспорту доступности ОСИ: № акта 2 от «14» декабря 2020г.
3. Решения Комиссии от «14» декабря 2020г.

Председатель комиссии:


Руководитель СП «Детский сад Сказка»


(Подпись)

Егорова С.М.


Члены комиссии:

Завхоз


(Подпись)

Сорокина О.А.

Методист


(Подпись)

Федорова О.Н.

В том числе:

Председатель ОО Похвистневская

ГОО СОО ВОИ


(Подпись)

Блинова А.А.



ПРИЛОЖЕНИЯ

к Акту обследования и паспорту доступности ОСИ № 2 от «15» января 2021 г.

1. Результаты обследования территории, прилегающей к зданию (участка).

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения		Работы по адаптации объектов	
		есть /нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			Нарушений нет	–	–	–
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			Требуется капитальный ремонт территории учреждения: все дорожки разрушены		капитальный ремонт территории	
1.3	Лестница (наружная)	есть						
1.4	Пандус (наружный)	есть						
1.5	Автостоянка и парковка	нет						
	Общие требования к зоне							

Заключение по структурно-функциональной зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию	ВНД			Не соответствует характеристике параметров доступности структурно-функциональной зоны. Необходим капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Территории, прилегающей к зданию требует капитального ремонта, индивидуальное решение с ТСР.

2. Результаты обследования входа (входов) в здание.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения		Работы по адаптации объектов	
		есть /нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ

2.1	Лестница (наружная)	есть						
2.2	Пандус (наружный)	есть						
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть						
2.4	Дверь (входная)	есть			Отсутствует доводчик на двери		Установка доводчика на двери	
2.5	Тамбур	есть			Размеры не соответствуют требованиям	К, О	Выполнение невозможно	
	Общие требования к зоне							

Заключение по структурно-функциональной зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	Технические решения невозможны			Не соответствует характеристике параметров доступности структурно-функциональной зоны. Необходим капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

Вход в здание не соответствует всем группам инвалидов, технические решения невозможны.

3. Результаты обследования пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть			Не соответствует характеристике основных функционально-планировочных элементов (параметры доступности)	К, О, С, Г, У	Необходим капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСП	
3.2	Лестница (внутри здания)	есть						

3.3	Пандус (внутри здания)	нет					
3.4	Лифт пассажирский(ил и подъемник)	нет					
3.5	Дверь	есть			Отсутствуют специальные крепления и специальные двери	К,С, О	Установка специальных креплений и специальных дверей
3.6	Пути эвакуации (в том числе зоны безопасности)	есть			Отсутствуют противопожарные samozакрывающиеся двери	К, О, С, Г, У	Необходим капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР
	Общие требования к зоне				Не соответствует характеристике основных функционально-планировочных элементов		Необходим капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР

Заключение по структурно-функциональной зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ВНД			Не соответствует характеристике основных функционально-планировочных элементов (параметры доступности) Необходим капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Не соответствует характеристике основных функционально-планировочных элементов (параметры доступности). Необходим капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР.

4.Результаты обследования зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант 1-зона обслуживания инвалидов

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения		Работы по адаптации объектов	
		есть /нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная	есть			Не		Необходим	

5.1	Туалетная комната	есть			Не соответствует характеристике основных функционально-планировочных элементов (параметры доступности)	К, О, С, Г, У	Необходим капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР	
5.2	Душевая/ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не соответствует характеристике основных функционально-планировочных элементов (параметры доступности)	К, О, С, Г, У	Необходим капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР	

Заключение по структурно-функциональной зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД			Не соответствует характеристике основных функционально-планировочных элементов (параметры доступности) Необходим капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Не соответствует характеристике основных функционально-планировочных элементов (параметры доступности). Необходим капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР.

6. Результаты обследования системы информации на объекте

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			Не соответствует наименованию и характеристике основных функционально-		индивидуальное решение с ТСР	

					планировочных элементов (параметры доступности)			
6.2	Акустические средства	нет			Не соответствует наименованию и характеристике основных функционально-планировочных элементов (параметры доступности)		индивидуальное решение с ТСП	
6.3	Тактильные средства	нет			Не соответствует наименованию и характеристике основных функционально-планировочных элементов (параметры доступности)		индивидуальное решение с ТСП	
	ОБЩИЕ требования к зоне							

Заключение по структурно-функциональной зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД			Не соответствует наименованию и характеристике основных функционально-планировочных элементов (параметры доступности), индивидуальное решение с ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

Не соответствует характеристике основных функционально-планировочных элементов (параметры доступности).

Необходим капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСП.